

कार्यालय सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड- 3, लो0नि0वि0, इटावा

पत्रांक: 1355/1C/23

दिनांक: 21/04/2023

सेवा में,

प्रबन्धक,

राइजिंग सन इन्टरनेशनल स्कूल,

सराय नरोत्तम एन0एच0-2,

बकेवर, इटावा

विषय:-राइजिंग सन राइजिंग सन इन्टरनेशनल स्कूल, सराय नरोत्तम एन0एच0-2, बकेवर, इटावा
के प्राविधान सुरक्षा मानकों के अनुरूप प्रमाण-पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:-आपका पत्रांक RSIS/10A/2023 दिनांक 12.04.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में राइजिंग सन इन्टरनेशनल स्कूल, सराय नरोत्तम
एन0एच0-2, बकेवर, इटावा के विद्यालय भवन का निरीक्षण किया गया एवं वांछित प्रमाण पत्र
संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न-प्रमाण पत्र।


21/04/2023
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड-3, लो0नि0वि0,
इटावा

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विद्यालय राइजिंग सन राइजिंग सन इन्टरनेशनल स्कूल, सराय नरोत्तम एन0एच0-2, बकेवर, इटावा के विद्यालय भवन का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है, विद्यालय के भवन में नेशनल बिल्डिंग कोड-2005 के प्राविधानित सुरक्षा मानको के अनुरूप कराया गया है। वर्तमान में विद्यालय का भवन सुरक्षित एवं मजबूत है।

दिनांक:- 21/04/2023

भवदीय

(अवर अभियन्ता) 21/04/2023

निर्माण खण्ड- 3, लो0नि0वि0,
इटावा